



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Кременецького медичного фахового
Коледжу імені Арсена Річинського

П.Є.Мазур

«15» 08 2024 р.

АКТ

прийому готовності Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського
до нового 2024-2025 навчального року від 16.08.2024 р.

Повна адреса: Кременець, вул. Словацького.12

Телефон 2-48-70, 2-2718

Прізвище ім'я, по батькові керівника Мазур Петро Євстахійович

Відповідно на наказу №339 від 15.08.2024 року перевірку проводила комісія в складі
голови комісії Батях Оксани Володимирівни, членів комісії Шляхтичука Сергія Васильовича,
Березовського Віктора Сергієвича - представника РУГЧ ДСНС
Островської Наталії Анатоліївни, Чечуріна Юрія Олександровича, а також представ
ника держпробспоживслужби Слободаньк Антонієм Васильовичем.
Комісією встановлено:

1. Наявність наказу ОН України «Про закріплення державного майна на праві
оперативного управління за закладом
освіти (наказ МОН № від
« » р.

2. У 2024-2025 навчальному році в коледжі буде навчатися груп,
студентів.

3. Наявність плану роботи коледжу на новий навчальний рік
наявний

4. Стан та якість ремонту приміщень:

Капітального

Поточного задовільний

Хто виконував роботи з ремонту будівель робітник по ремонту

5. Стан території та її площа задовільний

6. Кількість і стан допоміжних споруд дві, в задовільному стані

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан централізований вивіз з сміттєвих баків

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан наявна і в задовільному стані

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття	<u>буль. Мікрорайон 3827 м. Кременець</u>	<u>200</u>			<u>наявний</u>	<u>однеж- е по 20 табл</u>
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	<u>буль. Словацького-12 м. Кременець</u>	<u>230</u>			<u>наявний</u>	<u>однеж- е по 20 табл</u>

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус №1, №2	Слов'яцького 12	ТАК	ТАК	НІ	НІ	ТАК	ТАК	
Гуртожиток	Драгоманова 4	ТАК	ТАК	НІ	НІ	ТАК	ТАК	
Майстерня	Мікрорайон 2	ТАК	ТАК	НІ	НІ	ТАК	ТАК	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту						
Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники						
Здобувачі освіти						

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

Заклад освіти знаходиться не в зоні можливого хімічного забруднення

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявній / не має) не має;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявній та направлений на локацію закладу освіти / не має / наявній, але не направлений на локацію закладу освіти) не має;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявній / не має) не має.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан спортивний майданчик, спортзал 492,1 м² в задовільному стані

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології, фізики, хімії тощо, Суміщені (комбіновані)		<u>так</u>		<u>є</u>		<u>наявні</u>

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

майстерні відсутні

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини						
З обробки харчових продуктів						
З обробки тканини інші						

14. Наявність методичного кабінету наявний

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників наявний

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка			
	Магнітофони Телевізори			
	Електрофони			
	Кінопроектори			
	Діапроектори			
	Радіовузол			
	Мовна лабораторія			
	Епіпроектори			
	Пристрій для зашторювання			
	Екрани			
	Інші пристрої			

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 492,1 м², забезпечений спортивним інвентарем та обладнанням

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки наявний, 96 м² є вогнегасник

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм всі кабінети і кімнати забезпечені меблями відповідно до норм

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць не має, забезпеченість та стан меблів _____, забезпеченість технологічним обладнанням _____, санітарний стан _____, умови для миття рук _____, Наявність проточної води: холодної _____, гарячої _____.

21. Організація питного режиму від існуючого водопроводу

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів не має

23. Наявність і стан бібліотеки наявна і в задовільному стані

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури _____, періодичних видань 35 762 екземплярів, Забезпеченість підручниками за предметами 100%

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами забезпечені

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення наявні

27. Стан пожежної безпеки:
 Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту наявна
 Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання відсутня
 Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння наявні і справні
 Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту _____
 Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування відсутні
 Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів наявні
 Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами _____
 Інші питання пожежної безпеки _____

28. Стан покрівлі задовільний без протікань

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:
 водопостачання централізоване
 газопостачання (електропостачання) від газогону, від електромережі
 каналізація централізована

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну відсутня

31. Наявність підсобного господарства та його стан не має

32. Наявність гуртожитку та його стан наявний, 4808 м², п'ять поверхів, в задовільному стані

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) наявні

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентралізація), її стан наявний план заходів, гуртожиток - централізоване, корпус №1 і №2 від власних газових котелень

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом _____

забезпечення

36. Наявність та реєстрація колективного договору наявний

Висновок комісії про готовність коледжу до нового навчального року:

Кременецький медичний фаховий коледж імені
Арсена Річинського готовий до нового
2024 - 2025 навчального року та оплоуваль-
ного сезону за умов дотримання висого потенційної
безпеки, які встановлені Правилами потенційної безпеки
в Україні, що затверджені Наказом МВС України від 30.12.2014
Б1417.

Голова комісії

Члени комісії:



О.В. Батюх



С.В. Шляхтичук



Н.А. Островська



Ю.О. Чечурін



А.В. Спободянюк



В.С. Березовський

ЗАТВЕРДЖУЮ



Директор Кременецького медичного фахового

Коледжу імені Арсена Річинського

П.С.Мазур

« 15 » 20 24 р.

АКТ

обстеження приміщень та інженерних комунікацій

Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського

до початку 2024-2025 навчального року та опалювального сезону

м.Кременець

« 15 » серпня

Постійно діюча технічна комісія у складі голови комісії *Батюх Олександри Володимирівни*, членів *Березовського Віктора Сергійовича* - представника ругу АСНС комісії *Шляхтичука Сергія Васильовича*, *Островської Наталії Анатоліївни*, Чечуріна Юрія, представника держпредсробислуги *Слободянюк Людмили Іванівни* Олександровича провела обстеження приміщень та інженерних комунікацій коледжу і встановила:

1. Система водопроводу, водовідведення відремонтовані, протікання води не зафіксовано.
2. Система електропостачання у справному стані, відповідає вимогам норм і правил з оїорони праці.
3. Стан приміщень (стіни, підлога. Коридори, кабінети, туалети), дах, допоміжні приміщення відповідає вимогам безпеки і виробничої санітарії, що визначаються чинними нормативно-правовими документами.
4. Обладнання в навчальних кабінетах відповідає вимогам норм і правил з охорони праці.
5. Обладнання і споруди в спортивній залі , на спортивному майданчику справні та надійно закріплені.
6. Тепломерсжа відремонтована, випробувана на протікання, котельня укомплектована працівниками (оператори газової котельні), забезпечена інструкцією з охорони праці та готова до експлуатації в опалювальний період.

Висновки комісії: Коледж готовий до роботи

Голова комісії

Члени комісії:

О.В. Батюх
О.В. Батюх
С.В. Шляхтичук
С.В. Шляхтичук
Н.А. Островська
Н.А. Островська
Ю.О. Чечурін
Ю.О. Чечурін
Л.В. Слободянюк
Л.В. Слободянюк
В.С. Березовський
В.С. Березовський